EUROCLOR s/a
PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ADITIVO ANTISILICONA UNIVERSAL EURODIN 10

LA APARICIÓN DE PEQUEÑOS CRÁTERES Y DEFECTOS SUPERFICIALES ES POSIBLEMENTE EL PROBLEMA MÁS COMÚN EN EL REPINTADO DE VEHÍCULOS, ESTO ES DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LA PRESENCIA DE PRODUCTOS SILICONADOS EN LAS SUPERFICIES.

ESTA CONTAMINACIÓN PUEDE SER DEBIDA FUNDAMENTALMENTE A:

- DESENGRASE DEFECTUOSO DE LA SUPERFICIE.
- GRASA DEL COMPRESOR QUE ES PROYECTADA POR LA PISTOLA.
- CONTAMINACIÓN POR ACEITES Y LÍQUIDOS DE FRENOS QUE PUEDAN SER LLEVADOS EN LAS MANOS O EN LA ROPA.
- AMBIENTES DE SPRAYS DE SOLDADURA.

ESTA CONTAMINACIÓN PUEDE PRESENTARSE NO SÓLO EN LOS ESMALTES DE ACABADO SINO TAMBIÉN EN LAS CAPAS INFERIORES.

ESTOS PROBLEMAS SE RESUELVEN CON EL EMPLEO DEL ADITIVO ANTISILICONA UNIVERSAL **EURODIN 10** DEBIDO A SU CARÁCTER UNIVERSAL PUEDE EMPLEARSE CON TODO TIPO DE IMPRIMACIONES, FONDOS Y ACABADOS; TANTO ACRÍLICOS COMO SINTÉTICOS.

EL USO DE **EURODIN 10** EN UNA CAPA INFERIOR DE SUPERFICIE OBLIGA NECESARIAMENTE A USARLO EN TODAS LAS CAPAS POSTERIORES.

LA CANTIDAD A USAR SERÁ DE:



SE RECOMIENDA NO SOBREPASAR LA CANTIDAD QUE SE INDICA, YA QUE UN EXCESO DE PRODUCTO PODRÍA PROVOCAR LOS EFECTOS CONTRARIOS.

AENOR ER Empresa Registrada ER - 0650 / 1997
AENOR Gestión Ambiental GA - 2005 / 0248